

ALL. N. 7
RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO 1 – PROSPETTO SULLA VIA CAMERINO



FOTO 2 – PROSPETTO SULLA VIA MERCATO



FOTO 3 – PIANO TERRA. PARTICOLARE LOCALE PROSPICIENTE VIA MERCATO



FOTO 4 – PIANO TERRA LOCALE PROSPICIENTE VIA CAMERINO (VANO CUCINA)



FOTO 5 – PIANO TERRA. PARTICOLARE SERVIZIO IGIENICO (INCOMPLETO)




FOTO 6 – SCALA COLLEGAMENTO PIANO TERRA E PRIMO PIANO




FOTO 7- PPRIMO PIANO. PARTICOLARE CAMERA PROSPICIENTE VIA CAMERINO



FOTO 8 - SECONDO PIANO. PARTICOLARE CAMERA PROSPICIENTE VIA CAMERINO



FOTO 9 – SECONDO PIANO. PARTICOLARE WC DOCCIA




FOTO 10 – SECONDO PIANO. PARTICOLARI LOCALI DISIMPEGNO E RIPOSTIGLIO



FOTO 11 E 12 – SCALA COLLEGAMENTO SECONDO E TERZO PIANO (GREZZA)








FOTO 13 E 14 – TERZO PIANO. PARTICOLARI DELLO STATO DI RIFINITURA





**FOTO 15 – TERZO PIANO. PARTICOLARE DEL TERRAZZO PROSPICIENTE VIA
MERCATO**